



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Quehueche Siete (7) Altares	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quehueche Siete (7) Altares
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0085-43	FECHA:	19/07/2024



Foto 1: Colocando las puertas de las aulas del nivel primario.



Foto 2: Instalando las puertas de los baños.



Foto 3: Sustituyendo las ventanas de vidrio y metal.



Foto 4: Colocando la baranda de los baños.



Foto 5: Trabajando en el montaje del portón de doble hoja.



Foto 6: Reparando el cerco perimetral de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Miguel Ángel*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público