



Ministerio de Educación
Ecuador

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	IZABAL	MUNICIPIO	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	FORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA CARBONERAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-02-0087-43	FECHA:	23/05/2024



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



FOTO 3: Mantenimiento a estructura de soporte de metal






FOTO 4: Sustitución de estructura de metal de ventana



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Emilia Flores
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

