



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CARBONERAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0087-43	FECHA:	28/10/2024



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



FOTO 3: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



FOTO 4: Sustitución de estructura de metal de ventana

Empty box for additional observations or notes.

Empty box for additional observations or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Emiliana Flores
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público