



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Aldea Toxbiyal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Toxbiyal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0091-43	FECHA:	03 de julio de 2024



Sustitución de láminas por láminas troquelada



Sustitución del piso ceramico.




Reparación de muro de contención.



Reparación de bajada de agua tuvo PVC.



Pintura en muros exteriores e interiores.



Sustitución de puertas en sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de Centro Educativo Público



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

