



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRA-FOR-123  
Versión 1

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Aldea Toxbiyal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Toxbiyal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0091-43	FECHA:	24 de julio de 2024



Ejecución del cambio de las láminas por láminas troqueladas.



Ejecución del cambio del piso cerámico.



Ejecución de la reparación del muro de contención.



Ejecución de la reparación de bajada de agua de tubo PVC.



Aplicación de pintura en muros exteriores e interiores.



Colocación de puertas de metal en los sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Centro Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

