



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Aldea Toxbiyal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Toxbiyal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0091-43	FECHA:	13 de agosto de 2024



Finalización del cambio de láminas troqueladas.



Finalización del cambio de piso cerámico.




Finalización de la reparación del muro de contención.



Finalización de la reparación de la baja de agua de tubo PVC.



Finalización de aplicación de pintura en muros exteriores e interiores.



Finalización de la sustitución de puertas de madera por puertas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

