

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SIERRA SANTA CRUZ RUBEL HO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0096-43	FECHA:	22/08/2024



Foto 1: Sustrucción de puerta



Foto 2: Sustrucción de balcones de metal



Foto 3: Sustrucción de piso de cemento líquido




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público