



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SIERRA SANTA CRUZ RUBEL HO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0096-43	FECHA:	19/12/2024



1. INSTALANDO PUERTA DE METAL





2. INSTALANDO BALCONES DE VENTANAS



3. INSTALANDO PUERTA Y BALCONES



4. APLICANDO PISO DE CEMENTO LOQUIDO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

