



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RUBEL HO SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0100-43	FECHA:	15/03/2024



FOTO 1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26,



FOTO 2 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 3 Sustitución de puerta de madera, por metal



FOTO 4 Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Alfredo Ul Pom.*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

