



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MILAGRO, ALDEA NUEVO SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0101-43	FECHA:	19/03/2024



Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada



SUSTITUCIÓN DE LAMINA CALIBRE 26



Sustitución inodoro



Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal




SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

