



Ministerio de Educación
Guatemala
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MILAGRO, ALDEA NUEVO SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0101-43	FECHA:	4/07/2024



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



SUSTITUCIÓN DE LAMINA CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE INODORO




FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA-BALCON DE METAL



SUSTITUCIÓN DE PORTON DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

