



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Campo Amor La Pista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0104-43	FECHA:	21/02/2024



Piso del corredor en mal estado.



Piso de las aulas muy deterioradas.



Muro perimetral dañado por la interperie.



Tubos y mallas del muro perimetral muy dañadas.



Ausencia de chapas para las puertas.



Falta de bombillas en las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

