


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHACALTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0111-41	FECHA:	6/06/2024




Sustitución de láminas troqueladas (alucinc calibre 26)



Mantenimiento a estructura, lijado, Cambio de Tubo sujeciones, aplicación de pintura y cepillados




Sustitución de chapa



Mantenimientos a Balcones de Metal



Sustitución de Canal de PVC



Pinturas exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fuente del...
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHACALTE
ESTABLECIMIENTO:	18-02-0111-41	FECHA:	6/06/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Excusito Pae Lili</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

