



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHACALTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0111-41	FECHA:	2/12/2024



PINTURA EN MUROS EXTERIORES



REPARACION DE LAMPARAS




SUSTITUCION DE LAMINA, TROQUELADA ALUCING K26



SUSTITUCION DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS



SUSTITUCION DE INODORO (CONTRA LLAVE, TUBO DE ABASTO Y TANQUE)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jacasto pec fier

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

