



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Lucila Morales Sosa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Loma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0125-42	FECHA:	21/02/2024



Foto 1. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2. Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal




Foto 3. Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4. Sustitución de chapa



Foto 4. Pintura en muros exteriores e interiores






Foto 6. Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del CEF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL PARA PARVULOS
LUCILA MORALES SOSA
DIRECCION
LIVINGSTON, IZABAL