



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA TIERRA Y LIBERTAD 31 DE MARZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIERRA Y LIBERTAD 31 DE MARZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0128-43	FECHA:	



FOTOGRAFIA 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA ALUZINC CALIBRE 26




FOTOGRAFIA 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



FOTOGRAFIA 3: REMODELACION DE MURO EN COCINA CON REFUERZO ESTRUCTURAL



FOTOGRAFIA 4: SUSTITUCION DE PUERTA



FOTOGRAFIA 5: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



FOTOGRAFIA 6: FABRICACION E INSTALACION DE PORTON DE INGRESO DE METAL Y MALLA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---