



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SARSTOON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0131-43	FECHA:	



REPARACIÓN DE PUERTA DE METAL



REPARACIÓN DE VIGA DE METAL



CAMBIO DE PUERTA DE MADERA POR PUERTA DE METAL



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL CON UBICACIÓN AL NORTE



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL CON UBICACIÓN AL ESTE




REPARACIÓN DE TECHADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mariano caal

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

