



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TAMAGAS CREEK
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0133-43	FECHA:	15/02/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA A METALICA



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METALICA EN TECHO Y PINTURA EN MUROS INTERIOR, REPARACIÓN DE VENTANAS



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y REPACIÓN DE VENTANAS



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL EN TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisco Popler

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

