



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO CENTRO UNO COATEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0134-43	FECHA:	22/02/2024



Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Sustitución de pila de cemento de dos lavadero




Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Mantenimiento a portones de metal



Reparación de muro perimetral de block.



Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

