

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO CENTRO II COATEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-02-0135-43	FECHA:	08/11/2024



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 DEL ESCENARIO



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL DEL ESCENARIO



SISTITUCIÓN DE VIDRIOS



SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO DEL ESCENARIO



MANTENIMIENTO A PORTONES DE METAL



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Paulina Caa Cue
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS


Ministerio de Educación
SISTEMA
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO





DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO	IZABAL	MUNICIPIO	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	PARCELAMIENTO CENTRO II COATEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-02-0135-43	FECHA	08/11/2024



REPARACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales a partir del número de hojas.

Paulina Cota Cue
Firma y sello del Presidente de la ORETAPEQUE


[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
