

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	IZABAL	MUNICIPIO	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	PARCELAMIENTO CENTRO II COATEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-02-0135-43	FECHA	02/12/2024



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 DEL ESCENARIO



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL DEL ESCENARIO




SISTITUCIÓN DE VIDRIOS



SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO DEL ESCENARIO



MANTENIMIENTO A PORTONES DE METAL



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Paulina Ma Cue

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS


  
Ministerio de Educación  
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO






DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	IZABAL	MUNICIPIO	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO	PARCELAMIENTO CENTRO II COATEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-02-0135-43	FECHA	02/12/2024



REPARACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Paulina Cora Cruz*  
Firma y sello del Presidente de la Comisión de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos  
COATEPEQUE, IZABAL

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

