

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Zoila Angelina Sosa Avilés	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio Sejá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0140-43	FECHA:	22/08/2024




Lámina en mal estado, corroida y con agujeros.



La madera que sostiene la lámina tiene polilla y algunas ya están quebradas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

