

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Zoila Angelina Sosa Avilés	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio Sejá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0140-43	FECHA:	22/08/2024




Así quedó el techo después del remozamiento.



Se puede notar el cambio en la estructura y en la lámina después del remozamiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

