



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS FLORES DE SEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0141-43	FECHA:	18/07/2024



Foto: Sustitucion de muro perimetral de muro y block a block.



foto 2: sustitucion de muro perimetral de muro y block a block.





foto 3: sustitucion de porton metálico y malla a porton de lamina y metal.



foto 4: sustitucion de porton metálico y malla a portón de lamina de metal.



foto 5: sustitucion de Dos ventanas de madera a ventanas de vidrio y pvc.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mina Marcela Garcia J.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

