

| REGISTRO FOTOGRÁFICO | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | IZABAL | MUNICIPIO: | LIVINGSTON |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA TIERRA COLORADA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-02-0145-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 17/11/2023 |




Foto 1: REMOZAMIENTO DE ESCUELA EN AULAS



Foto 2: REMOZAMIENTO DETECHO DE AULA SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA




Foto 3: REMOZAMIENTO DETECHO DE AULA EN CENTRO EDUCATIVO




Foto 4: REMOZAMIENTO DE INSEAR BORDO DE LA AULA SUMINISTRO QUE EADA INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA




Foto 5: REMOZAMIENTO DETECHO DE AULA SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA



Foto 6: EVALUADOR DE CAMPO CONAUTORIDADE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO,


 Firma y sello del Presidente de la OIPF


 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|--|
| DEPARTAMENTO: IZABAL ✓ | MUNICIPIO: LIVINGSTON ✓ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EORM ✓ | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: ALDEA TIERRA COLORADA ✓ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 18-02-0145-43 ✓ | FECHA DE LA INSPECCIÓN: 17/11/2023 ✓ |



Foto1: . REMOZAMIENTO DE SERVICIO SANITARIO



Foto 2: REMOZAMIENTO DE SERVICIO SANITARIO



Foto 7 REMOZAMIENTO DE SERVICIO SANITARIO



Foto 4: REMOZAMIENTO DE SERVICIO SANITARIO



Foto 5: REMOZAMIENTO DE SERVICIO SANITARIO



Foto 6: EVALUADOR DE CAMPO CONAUTORIDADE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO,



Firma y sello del Presidente de la OPF



Giancarlo César Pérez
INGENIERO CIVIL
COL. 10006
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa