



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LÍVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESMERALDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1802-0148-43	FECHA:	21/02/2024




sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 EODP anexa a EORM



sustitución de costaneras EODP anexa a EORM



mantenimiento a estructura soporte de metal EORM



Mantenimiento de lámina lijada y pintada EORM



mantenimiento de puerta metálica de entrada principal y agregar caceta de protección contra el agua EORM



sustitución de puerta metálica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MARÍA DEL CARMEN CHOC AYÚ
Firma y sello del Presidente de la OMP

BILDA YECENIA LEÓN LÓPEZ
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LÍVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESMERALDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1802-0148-43	FECHA:	21/02/2024



SUSTITUCION DE DOS VENTANAS DE MADERA POR DOS BALCONES METALICOS EN AULA 2 DE EODP ANEXA A EORM



pintura de 7 salones 5 de EORM Y 2 DE EODP ANEXA A EORM



SERVICIOS DE SANITARIOS Y ACCESORIOS: SUSTITUCION DE BAÑO Y REMODELACION EODP ANEXA A EORM



MANTENIMIENTO DE PORTON: Y COLOCACIÓN DE GALERA PROTECTORA EORM



REPARACIÓN DE COCINA: sustitucion de pila de un lavadero



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 MARIA DEL CARMEN CHOC AYÚ
 Firma y sello del Presidente de la OPF




 BILDA YECENIA LEÓN LÓPEZ
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

