

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cayo Quemado
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0152-43	FECHA:	23/08/2024



Foto 1: Sustitución de puertas de madera por puertas de metal



Foto 2: Sustitución de piso cerámico



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Reparacion de muro perimetral de block




Foto 5: Reparación de bajada de agua de metal por PVC.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Will Alvarez

Firma y sello de



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

