



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cayo Quemado
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0152-43	FECHA:	12/11/2024



Foto 1: Ejecución de la sustitución de puertas de madera por puertas de metal



Foto 2: Ejecución de la sustitución de piso cerámico



Foto 3: Ejecución de la pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Ejecución de la reparación de muro perimetral de block



Foto 5: Ejecución de la reparación de bajada de agua de metal por PVC.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Will Alvarez

Firma y sello de



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

