



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cayo Quemado
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0152-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Finalización de la sustitución de puertas de madera por puertas de metal



Foto 2: Finalización de la sustitución de piso cerámico




Foto 3: Finalización de la pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Finalización de la reparación de muro perimetral de block





Foto 5: Finalización de la reparación de bajada de agua de metal por PVC.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Will Alvarez
Firma y sello del Presidente de la OPEM



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

