



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO	IZABAL	MUNICIPIO	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA LA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-02-0153-43	FECHA	31/05/2024



FOTO 1. Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustrucción de Columnas y Vigas de Concreto



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta R. Coy Cacao
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

