



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BRISAS CUATRO CAYOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0157-43	FECHA:	7/06/2024



FOTO 1: Sustitucion de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal




FOTO 3: Mantenimiento a estructura (lijado, sepillado, sujeciones, aplicacion de pintura)de puertas y Sustitución de Puertas en Servicios Sanitarios.



Foto 4: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 6: Sustitución de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vilda Yesenia Guzmán Asencio
 Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
 Firma y Sello Director Centro Educativo



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BRISAS CUATRO CAYOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0157-43	FECHA:	7/06/2024









FOTO 7: Sustitución de Inodoros y Limpieza de Fosa Séptica



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vilda Pesenia Guzman Aser
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

