



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CREEK CASTULO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0165-43	FECHA:	15/03/2024





FOTO 1: Sustitución de piso de cemento liquido



FOTO 2: Sustitución de puerta



FOTO 3: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Oscar Xi Caal

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

