



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN GRANDE QUEHUECHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0166-43	FECHA:	30/04/2024



FOTO 1. Banqueta en mal estado. 30/3/24



FOTO 2. Lamina en mal estado. 18/4/24



Foto 3. Durante: cambio de costaneras 18/4/24



Foto 4: puerta de sanitario desprendida de su base por el deterioro. 18/4/24



foto 5: ventana en mal estado. 18/4/24



foto 6: ventana en mal estado. 18/4/24

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

