



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN GRANDE QUEHUECHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0166-43	FECHA:	30/04/2024



FOTO 1. LIMPIANDO EL AREA DE LA BANQUETA 30/3/24.



FOTO 2. Durante: PROCESO DE FUNDICION: . 15/5/24



Foto 3. PEGANDO PIZO DE GRANITO. 1/5/24



Foto 4: cambio de costaneras 10/5/24



Foto 5. Durante: Enlaminado 15/5/24



foto 6: MIDIENDO LAS VENTANAS . 25/4/24

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

