



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buena Vista La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0174-43	FECHA:	19/02/2024



FOTO 1: REPARACIÓN DE PISO CERAMICO



FOTO 2: REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA



FOTO 4: REPARACIÓN DE REPELLO



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



FOTO 6: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE METAL EN MÓDULOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Natalio Escalzo
Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

