

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buenos Aires
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0176-43	FECHA:	22 de agosto 2024



Foto1: Cambio de Lámina por lamina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Colocación de puerta de metal módulo 1




Foto 3: Sustitución de deposito de agua 1100 litros.



Foto 4: Balcones para el aula de preprimaria



Foto 5: Cambio de baños lavables



Foto 6: Colocación de puerta en Módulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luis / J. ...
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

