

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buenos Aires
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0176-43	FECHA:	22 de agosto 2024



Foto1: Cambio de Lámina por lamina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Colocación de puerta de metal módulo 1



Foto 3: Sustitución de depósito de agua 1100 litros.



Foto 4: Balcones para el aula de preprimaria



Foto 5: Cambio de baños lavables



Foto 6: Colocación de puerta en Módulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Lesli J. G. S. M. T. G. 09</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--

