







**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle de la Iglesia, Barrio Minerva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0188-46	FECHA:	28/08/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luz Estrella
Firma y sello del Presidente de la OPR

Amir Tabares
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle de la Iglesia, Barrio Minerva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0188-46	FECHA:	28/08/2024



Mantenimiento a infraestructura de servicios sanitarios y accesorios



Mantenimiento a infraestructura de servicios sanitarios y accesorios




Sustitución de balcones de metal y ventanas



sustitución de Balcones de metal y ventanas



Sustitución de cambio de techo



Pintura de interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Suz Elvira Velazquez
Firma y sello del Presidente de la OPE

Imbitadora
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

