



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO NUEVO MACHO CREEK	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO MACHO CREEK
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0210-43	FECHA:	25/04/2024



Reparación de pared, ampliación del muro y repello.



Pintura en exteriores e interiores.



Sustitución de piso de cemento líquido.



Reparación de las planchas de concreto del patio.



Sustitución de lámina por lámina troquelada.



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y Sello del Presidente del Comité de
 Escuela Oficial Rural Mixta



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
