




**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO NUEVO MACHO CREEK	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO MACHO CREEK
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0210-43	FECHA:	30/08/2024



**Balcones de las ventanas, ya realizados.**




**Losa de patio, debidamente efectuada.**




**Estructura de techo soldada y laminado completo.**



**Torta de cemento aplicada en el interior del aula.**



**Costados del establecimiento, debidamente pintados.**



**Establecimiento educativo debidamente remozado.**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité Educativo Rural Mixto



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

