



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | IZABAL | MUNICIPIO: | LIVINGSTON |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA NUEVA JERUSALEN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-02-0212-43 | FECHA: | 15/03/2024 |



FOTO 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




FOTO 2: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas.






FOTO 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|---|
| <p><i>Barron Matia Ramos Lopez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | <p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---|---|

