



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | IZABAL | MUNICIPIO: | LIVINGSTON |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COMUNIDAD NUEVO NACIMIENTO MOXELA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-02-0226-43 | FECHA: | 16/12/2024 |



1. SANJEANDO PARA EL MURO PERIMETRAL



2. INSTALANDO BLOCK



3. COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO Y MALLA



4. INSTALANDO PORTON DE TUBO GALVANIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eduardo Pop Chuj

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

