



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURLA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NACIMIENTO MOXELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0226-43	FECHA:	16/12/2024



1. BLOCK INSTALADO Y MALLA



2. TUBO Y MALLA GALVANIZADO INSTALADO



3. PORTON DE TUBO GALAVANZADO INSTALADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Eduardo Pop Chun*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

