



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CACAHUATAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CACAHUATAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0244-43	FECHA:	25/04/2024



Fotografía 1: Láminas




Fotografía 2: Estructura



Fotografía 3: puertas de baños



Fotografía 4: Puertas de Aulas



Fotografía 5: Ventanas



Fotografía 6: Piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alberto Xol
Firma y sello del Presidente de la OPF

