



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CACAHUATAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CACAHUATAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0244-43	FECHA:	25/04/2024



Fotografía 1: Láminas



Fotografía 2: Estructura



Fotografía 3: puertas de baños



Fotografía 4: Puertas de Aulas



Fotografía 5: Ventanas



Fotografía 6: Piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Alberto Xol...
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
O p f t e m o s t a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CACAHUATAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CACAHUATAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0244-43	FECHA:	25/04/2024



Reparación muro de contención



Base para depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Alberto xol so

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

