



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | IZABAL | MUNICIPIO: | LIVINGSTON |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ALDEA CACAHUATAL | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CACAHUATAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-02-0244-43 | FECHA: | 25/04/2024 |



Fotografía 1: Láminas



Fotografía 2: Estructura



Fotografía 3: puertas de baños



Fotografía 4: Puertas de Aulas



Fotografía 5: Ventanas



Fotografía 6: Piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Alberto Xol
Firma y sello del Presidente de la OPF



Dirección
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | IZABAL | MUNICIPIO: | LIVINGSTON |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ALDEA CACAHUATAL | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CACAHUATAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-02-0244-43 | FECHA: | 25/04/2024 |



Fotografi 7: muro de contención



Fotografía 8: base para depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alberto Xol

Firma y sello del Presidente de la OPF



Dufo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

