



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Mi Linda, Livingston, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18 - 02 - 0264 - 43	FECHA:	15/11/2024




Sustitución de láminas




Sustitución de pared



Sustitución de simiento y biga de humedad



Sustitución de piso



Sustitución de puertas



Sustitución de taza para baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Alfredo Cas Rax*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Mi Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18 - 02 .- 0264 - 43	FECHA:	15/11/2024



Sustitución de balcones



Sustitución de chapa para puertas




Sustitución de cimiento



Sustitución de columnas



Sustitución de muro de contención



Sustitución de pared para baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Alfredo Carrero*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

