



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVO NACIMIENTO MAGUILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0265-43	FECHA:	31464831



**1 . Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26**



**2 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal**



**3 Sustitución de puerta**


Empty space for additional observations or photos.

Empty space for additional observations or photos.

Empty space for additional observations or photos.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Horacio Caal Chub*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

