



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO





DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOCOLÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0268-41	FECHA:	22/08/2024



Foto1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Raul Caal xol

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

