



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB PEM LIDA LISETT ADELAIDA WAGNER COLMAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO CREEK CHINO LIVINGSTON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0326-45	FECHA:	



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE VIDRIO Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



FOTO 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA 1100 lt



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE INODORO




FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS TIPO LED



FOTO 6: REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB PEM LIDA LISETT ADELAIDA WAGNER COLMAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO CREEK CHINO LIVINGSTON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0326-45	FECHA:	



FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE PISO CONCRETO POR PISO GRANITO




FOTO 8: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carmen Ical Yat

Firma y sello del Presidente de la OPE



Lida Lisett Adelaida Wagner Colman

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

